

# МУЛЬТИМЕТР В ВИДЕ ЩУПА

Цифровой LCD дисплей, Макс. показание 3999

Функция памяти

Авто-выключение

Автоматический выбор пределов

Защита от перегрузок

Аксессуары:

Щупы; 1.5V x 2 батарея;

Инструкция пользователя

## EM3214

Функция	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
DCV	400m-4-40-400-600V	±0.8%
ACV	4-40-400-600V	±1.2%
OHM	400-4k-40k-400k-4M-40MΩ	±1.2%
CAP	4n-40n-400n-4μ-40μ-100μF	±20.0%
FREQ	9.999-99.99-999.9-9.999k -99.99k-999.9k-10MHz	±1.5%
DUTY	0.1% ~ 99%	±2.5%
Diode Check	1.5V / 1mA	
Размер / Вес	230x48x30mm / 110g	

With Spotlight



## МУЛЬТИМЕТР В ВИДЕ ЩУПА

Цифровой LCD дисплей, Макс. показание 3999

Функция памяти

Подсветка экрана и щупа

Автоматический выбор диапазонов

Авто-выключение

Защита от перегрузок

Аксессуары:

Щупы; 1.5V x 2 батарея;

Инструкция пользователя



## EM3213

Функция	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
DCV	200m-2-20-200-500V	±0.8%
ACV	2-20-200-500V	±1.2%
DCA	200mA	±1.2%
ACA	200mA	±5.0%
OHM	200-2000-20k-200k-2M-20MΩ	±1.5%
Diode Check	1.5V / 1mA	
Размер / Вес	230x44x30mm / 110g	



МУЛЬТИМЕТР В ВИДЕ ЩУПА

<http://www.multimeter.ru>