

(I) Instruzioni d'impiego
(GB/US) User instructions
(F) Notice d'installation
(I) Relè di controllo corrente monofase
(F) Relais de contrôle de courant monophasé
(E) Relé de control de corriente monofásico
(US/GB) Current control relay single phase
(D) Universal-Stromüberwachungs-Relais, einphasig
(P) Relé de controle de corrente monofásico
(E) Hoja de instrucciones
(P) Instruções de instalação

I Presentazione del prodotto.
Il relé di controllo 71.51 consente di controllare una intensità alternata o continua (morsetti 5+ e 9-). Mediante parametraggio, è possibile impostare:
• la modalità di funzionamento (alta intensità, basso intensità, banda di intensità)
• il tipo di segnale (DC o AC)
• le soglie di scatto e dell'isteresi
• la temporizzazione t1
• l'attivazione della memorizzazione del difetto
Il relé di controllo 71.51 presenta sulla superficie frontale un display a cristalli liquidi, due tasti e una spia (Fig.1).

Modalità automatica.
Sul display compare l'intensità misurata. Se l'opzione memorizzazione è attiva, premendo il tasto **RESET** il difetto viene rilevato. La spia **DEF** segnala i difetti, lampeggia durante la temporizzazione t1 e rimane illuminata se il difetto persiste.

Modalità visualizzazione.
Premendo il tasto **SELECT** per 1 secondo viene selezionata la modalità visualizzazione.
All'interno di questa modalità, premendo successivamente il tasto **SELECT** verranno elencati i valori dei parametri e verrà visualizzata l'intensità min/max misurata durante la memorizzazione di un difetto.

Modalità programmazione.
Premendo contemporaneamente i tasti **SET** e **SELECT** per 3 secondi si accede alla modalità programmazione. La scritta **Prog** rimarrà visualizzata per un secondo sul display.

Premere **SET**: per confermare un'opzione
Premere **SELECT**: per far scorrere sul display le diverse opzioni.
Le tappe di programmazione sono le seguenti:
1) Scelta del tipo di segnale: **AC** o **DC**
2) Scelta della modalità di misurazione diretta o mediante trasformatore d'intensità
3) Scelta della modalità di funzionamento:
- controllo alta-intensità (**Up**)
- basso-intensità (**Lo**)
- banda (**Up Lo**)
4) Scelta delle soglie:
- soglia alta se **Up** o **Up Lo**
- soglia bassa se **Lo** o **Up Lo**
5) Definizione delle isteresi **Hys** (Ampère)
6) Scelta della temporizzazione **t1** (0,1...12) s
7) Scelta della temporizzazione d'avvio **t2** (0,1...20) s
8) Scelta della modalità di memorizzazione:
- con memorizzazione: **Yes M**
- senza memorizzazione: **No M**
9) Fine.

La programmazione deve essere confermata premendo il tasto **SET**. Mediante il tasto **SELECT**, è possibile modificare i diversi parametri (tappe da 1 a 8).

Specifiche tecniche.
Caratteristiche elettriche

- Tensione d'alimentazione: 230 V 50/60 Hz
- Potenza assorbita: ≤ 4 VA

Caratteristiche funzionali

- Soglie regolabili: (0,1...10) A AC e DC
- Misurazioni: diretta: (0,1...10) A~ mediante trasformatore d'intensità: (50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 600/5) A
- Isteresi: dal 5 al 50 % della soglia programmata
- Temporizzazione al raggiungimento della soglia t1: (0,1...12) s
- Temporizzazione all'avvio t2: (0,1...20) s

Ambiente
• Temper. di funzionamento: (-20...+55) °C

Capacità di raccordo
• Flessibile (0,75...4) mm²
• Rigido (1...6) mm²

(GB/US)
Description.

Current control relay 71.51 monitors alternating or direct current (terminals 5+ and 9-). Parameter setting makes it possible to select:
• operating mode (overcurrent, underright, current, band),
• type of signal (DC or AC)
• release and hysteresis thresholds
• t1 and t2 delay type
• fault storage activation
Current control relay 71.51 includes LCD display at front, two keys and an indicator light (Fig.1).

Automatic mode.

Display shows measured current. If data storage option is activated, pressing the **RESET** key allows acknowledging faults. The **DEF** indicator light warns of faults. It flickers during t1 time period and stays permanently lighted if the fault is not removed.

Display mode.

Pressing **SELECT** key for 1 sec allows selecting display mode.
Successive strokes on **SELECT** key make it possible to list the values of parameters mini/maxi and display current value measured during fault storage.

Programming mode.

Pressing simultaneously **SET** and **SELECT** keys for 3 seconds makes it possible to enter programming mode. **Prog** signal is displayed for 1 second when entering this mode.

SET key: used to validate selection

SELECT key: used to scroll various options.

Programming sequence is as follows:

- Select type of signal **AC** or **DC**
- Select direct measuring mode or current transformer.
- Select monitoring operation mode:
- overcurrent monitoring (**Up**)
- underright (**Lo**) or Band (**Up Lo**)
- Select thresholds:
- high threshold if **Up** or **Up Lo**
- low threshold if **Lo** or **Up Lo**
- Define hysteresis **Hys** (Amp)
- Select **t1** delay (0,1...12) s
- Select **t2** start delay (0,1...20) s
- Select storage mode:
- with storage: **Yes M**
- without storage: **No M**
- End.

Confirm programming using **SET** key. **SELECT** key makes it possible to modify the various parameters (steps 1 to 8).

Technical specifications.
Electrical characteristics

- Current supply: 230 V 50/60 Hz
- Power consumption: ≤ 4 VA

Functional characteristics

- Adjustable thresholds: (0,1...10) A AC and DC
- Measures: Direct: (0,1...10) A~
Via current transformer: (50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 600/5) A
- Hysteresis: 5 to 50% of programmed threshold
- Time delay when exceeding t1 threshold: (0,1...12) s
- Time delay starting t2: (0,1...20) s

Environment

- Operating temperature: (-20...+55) °C

Connection capacity

- Flexible (0,75...4) mm²
- Rigid (1...6) mm²

(F)
Présentation du produit.

Le relais de contrôle 71.51 permet de surveiller une intensité alternative ou continue (bornes 5+ et 9-). Par paramétrage, il est possible de définir:
• le choix du mode de fonctionnement (sur-intensité, sous-intensité, bande)
• le type de signal (dc ou ac)
• la définition des seuils de déclenchement et de l'hystérésis
• le choix de la temporisation t1 et t2
• l'activation de la mémorisation du défaut
Le relais de contrôle 71.51 comporte en face avant un afficheur LCD, deux touches, et un voyant (Fig.1).

Mode automatique.

L'affichage indique l'intensité mesurée. Si l'option mémorisation est activée, un appui sur la touche **RESET** permet d'acquérir un défaut. Le voyant signale les défauts: il clignote pendant la durée t1 et est allumé fixe si le défaut persiste.

Mode visualisation.

Un appui sur la touche **SELECT** pendant 1 seconde permet de sélectionner le mode visualisation. Dans ce mode, des appuis successifs sur la touche **SELECT** permettent de lister les valeurs des paramètres et du courant mini/maxi mesurée lors de la mémorisation d'un défaut.

Mode programmation.

Un appui simultané sur les touches **SET** et **SELECT** pendant 3 secondes permet de rentrer dans le mode programmation. L'entrée dans ce mode est signalée par l'affichage de **Prog** pendant 1 seconde.

Touche **SET**: pour valider un choix

Touche **SELECT**: pour faire défiler les différents choix.

Les étapes de programmation sont les suivantes:

- Choix du type de signal **AC** ou **DC**
- Choix du mode de mesure direct ou par un transformateur d'intensité
- Choix du mode de fonctionnement, surveillance:
- sur-intensité (**Up**)
- sous-intensité (**Lo**)
- bande (**Up Lo**)
- Choix des seuils:
- seuil haut si **Up** ou **Up Lo**
- seuil bas si **Lo** ou **Up Lo**
- Définition de l'hystérésis **Hys** (Ampère)
- Choix de la temporisation **t1** (0,1...12) s
- Choix de la temporisation de démarrage **t2** (0,1...20) s
- Choix du mode mémorisation:
- avec mémorisation: **Yes M**
- sans mémorisation: **No M**
- Fin.

La programmation doit être confirmée par la touche **SET**. Avec la touche **SELECT**, il est possible de modifier les différents paramètres (étapes 1 à 8).

Spécifications techniques.
Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation: 230 V 50/60 Hz
- P = 4 VA

Caractéristiques fonctionnelles

- seuils réglables: (0,1...10) A AC et DC
- mesures: en direct: 0,1 à 10 A~
via un transformateur d'intensité: (50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 600/5) A
- Hystérésis: 5 à 50% du seuil programmé
- Temps de retard lorsque le seuil t1 est dépassé: (0,1...12) s
- Temps de retard au démarrage t2: (0,1...20) s

Environnement

- Température de fonctionnement: (-20...+55) °C

Capacité de raccordement

- ouple (0,75...4) mm²
- rígide (1...6) mm²

(D)
Produktbeschreibung.

Das Stromüberwachungs-Relais 71.51 dient zur Überwachung eines Wechsel- oder Gleichstromes (Klemmen 5+/- und 9-/-). Es bietet folgende Konfigurationsmöglichkeiten:
• Auswahl der Betriebsart (Überstrom-, Unterstrom, Strombereichs-Überwachung)
• Art des Signals (Gleichstrom [DC] / Wechselstrom [AC])
• Definition von Auslösegrenzwerten und Hysterese
• Auswahl der Verzögerungszeiten t1 und t2
• Aktivierung der Fehlerspeicherung
Das Stromüberwachungs-Relais 71.51 besitzt auf der Vorderseite ein LCD-Display, zwei Tasten und eine Kontrollleuchte (Fig.1).

Betriebsmodus.

Das Display gibt den gemessenen Strom an. Wenn die Fehler speicherungsoption aktiviert wurde, dient die Taste **RESET** zum Quittieren des Fehlers. Die Kontrollleuchte **DEF** zeigt etwaige Fehler an; sie blinkt während der Auslöseverzögerungszeit t1 und leuchtet dauerhaft, wenn der Fehler andauert.

Anzeigemodus.

Eine 1-Sekunde-lange-Betätigung der Taste **SELECT** bewirkt den Aufruf des Anzeigemodus. In diesem Modus dienen mehrere aufeinanderfolgende Betätigungen der Taste **SELECT** zur Anzeige der Parameter, und zur Anzeige der Höchst- bzw. Tiefstwerte, des bei Auftreten des Fehlers abgespeicherten Fehlerstromes.

Programmiermodus.

Die gleichzeitige 3-Sekunden-lange-Betätigung der Tasten **SET** und **SELECT** dient zum Umstieg in den Programmiermodus. Der Umstieg in diesen Modus wird dadurch gemeldet, dass **Prog** 1 Sekunde lang angezeigt wird.

Taste **SET**: Bestätigen einer Auswahl

Taste **SELECT**: Anzeige der unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten.

Die Programmierschritte laufen folgendermassen:

- Auswahl der Stromart **AC** oder **DC**
- Auswahl des Stromerfassung: Direkt oder über Stromwandler
- Auswahl des Überwachungsmodus:
- Überstrom (**Up**)
- Unterstrom (**Lo**)
- Strombereich (**Up Lo**)
- Auswahl der Grenzwerte:
- Obergrenze bei **Up** bzw. **Up Lo**
- Untergrenze bei **Lo** bzw. **Up Lo**
- Definition der Hysterese **Hys** (in Ampere)
- Auswahl der Verzögerungszeit **t1** (0,1...12) s
- Auswahl der Anlauf-Verzögerungszeit **t2** (0,1...20) s
- Auswahl des Speicherungsmodus:
- Mit Speicherung: **Yes M**
- Ohne Speicherung: **No M**
- Ende.

Der gewählte Parameter ist durch Betätigung der Taste **SET** zu bestätigen. Die Taste **SELECT** dient zur Auswahl der unterschiedlichen Parameter (Schritte 1 bis 8).

Technische Spezifikationen.
Elektrische Merkmale

- Versorgungsspannung: 230 V 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: ≤ 4 VA

Funktionsmerkmale.

- Umbrales ajustables: (0,1...10) A AC y DC
- Medidas: Directa: (0,1...10) A~ Via un transformador de intensidad: (50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 600/5) A
- Histeresis: 5 a 50 % del umbral programado
- Auslöse-Verzögerung bei Grenzwertüberschreitung t1: (0,1...12) s
- Zeit zur Unterdrückung des Einschaltstrom-Einflusses t2: (0,1...20) s

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: (-20...+55) °C

Anschlusskapazität

- Flexibel (0,75...4) mm²
- Massiv (1...6) mm²

(E)

